



25 OTT. 2017

A21- PROT 6849/U

Spett.li

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI

Dipartimento per le Infrastrutture, gli
affari generali ed il personale
Struttura di Vigilanza sulle
Concessionarie autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
Piazza Borgo Pila, 39
16129 GENOVA GE

SEZIONE POLIZIA STRADALE
Via Marsala n. 8
15100 ALESSANDRIA AL

SOTTOSEZIONE POLIZIA
STRADALE
Caserma S. Michele
15100 ALESSANDRIA OVEST

e p.c. Spett.li

COMANDO COMPARTIMENTO
POLIZIA STRADALE
Via Avogadro n. 41
10121 TORINO TO

C.O.A. di TORINO
Via Avogadro n. 41
10121 TORINO TO

SEA - SEGNALETICA STRADALE
Regione Ratto
15057 TORTONA (AL)

ATIVA S.p.A
Strada della Cebrosa, 86
10156 TORINO (TO)
c.a. Ing. SCOPI
c.a. Geom. PEPE

AUTOSTRADE PER L'ITALIA
Direzione 1° Tronco - GENOVA
Piazzale Camionale, 2 - C.P. 4122
16149 Genova Sampierdarena (GE)

MILANO SERRAVALLE -
MILANO TANGENZIALI S.p.A.
Via del Bosco Rinnovato, 4/A
20090 ASSAGO MI

S.A.T.A.P. S.p.A.

Autostrade A4 Torino-Milano e A21 Torino-Piacenza

Direzione e Coordinamento: SIAS S.p.A.


Via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Italia

Tel. (+39) 011.4392111 (ric. aut.) - Fax (+39) 011.4392218

E-mail: satap@satapweb.it - www.satapweb.it

Cap. Soc. € 158.400.000,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. / C.F./P.I. TO 00486040017

R.E.A. N°311148 - PEC: satap@legalmail.it






ESZ/MC/LB
50/2017 27/A21

TRONCO A21 TORINO-PIACENZA
INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 50/2017 27 A21 DEL 02/10/2017 DISCIPLINANTE L'OBBLIGO DI
CATENE A BORDO O PNEUMATICI INVERNALI IN CORRISPONDENZA DELLA TRATTA AUTOSTRADALE
COMPRESA TRA LO SVINCOLO DI SANTENA (INIZIO COMPETENZA SATAP) E LA STAZIONE DI
ALESSANDRIA OVEST.

Si fa seguito all'ordinanza n. 50/2017 27/A21 del 02/10/2017, concernente l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali in corrispondenza della tratta autostradale compresa tra lo svincolo di Santena (inizio competenza Satap) e la stazione di Alessandria ovest, per comunicare con la presente che, è emersa la necessità di estendere la tratta interessata da tali obblighi fino all'Interconnessione A21/A7 di Tortona.

A disposizione per ulteriori raggugli in merito cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

S.A.T.A.P. S.p.A.
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dott. Ing.  Marco COMI)