

SATAP A4 - 6547/U_02/09/2021_DE DIMP DINF

Spett. li

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Dipartimento per la programmazione, le
infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi
informativi
Direzione Generale per la Vigilanza sulle
Concessionarie Autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
Via delle Brigate Partigiane, n. 2

16129 GENOVA GE

SEZIONE POLIZIA STRADALE
Strada della Rizzottaglia n. 40
28100 NOVARA NO

SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE
Via Nicola Scafidi n. 3
28100 NOVARA EST NO

E, p.c. Spett. li

SEZIONE POLIZIA STRADALE TORINO
Via Avogadro n. 41
10121 TORINO TO

C.O.A. Torino
Via Niccolò Paganini, 60
10036 SETTIMO T.SE TO

ITINERA S.p.A.
S.S. 10 per Alessandria, 6/A
15057 TORTONA (AL)
c.a. sig. Zianni

S.A.T.A.P. S.p.A.
DIREZIONE TECNICA
Servizio Manutenzione A4
c.a. dott. ing. Ciambrone
c.a. geom. Bechis

ESZ/MC/VT

59/2021 – 26/A4

S.A.T.A.P. S.p.A.

Autostrade A4 Torino-Milano e A21 Torino-Piacenza

Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.

Via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Italia – Tel. (+39) 011.4392111 (ric. aut.) – Fax (+39) 011.4392218 – E-mail: satap@satapweb.it - www.satapweb.it


Cap. Soc. € 158.400.000,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. / C.F./P.I. TO 00486040017 – R.E.A. N°311148 - PEC: satap@legalmail.it

TRONCO A4 TORINO - MILANO

TRASMISSIONE DELL'ORDINANZA DISCIPLINANTE L'ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI SUL TRAFFICO DA METTERE IN ATTO IN CORRISPONDENZA DELLE RAMPE DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE A4 DI VOLPIANO SUD NECESSARI PER CONSENTIRE DI ESEGUIRE IN SICUREZZA INTERVENTI CONNESSI ALLA SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA.

In allegato alla presente trasmettiamo, in originale al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali - Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova, l'ordinanza da noi emessa in data 02/09/2021, disciplinante l'istituzione di provvedimenti restrittivi sul traffico da mettere in atto in corrispondenza delle rampe dello svincolo autostradale A4 di VOLPIANO SUD, necessari per consentire di eseguire in sicurezza interventi connessi alla sostituzione delle barriere di sicurezza.

A disposizione per ulteriori ragguagli in merito con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Il Direttore di Esercizio
(Dott. Ing. Marco COMI)


Documento firmato digitalmente da Dott. Ing. Marco Comi

All. c.s.



S.A.T.A.P. S.p.A.

Via Bonzanigo, 22 - 10144 TORINO

ORDINANZA N. 59/2021

TRONCO A4 TORINO-MILANO

(ORDINANZA N. 26_A4)

ORDINANZA DISCIPLINANTE L'ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI SUL TRAFFICO DA METTERE IN ATTO IN CORRISPONDENZA DELLE RAMPE DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE A4 DI VOLPIANO SUD NECESSARI PER CONSENTIRE DI ESEGUIRE IN SICUREZZA INTERVENTI CONNESSI ALLA SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA.

Il sottoscritto Dott. Ing. Marco Comi, Direttore di Esercizio della Società,

P r e m e s s o

- che si dovrà dar corso a interventi connessi alla sostituzione delle barriere di sicurezza in corrispondenza delle rampe dello svincolo autostradale A4 di VOLPIANO SUD;
- che le operazioni di cui sopra dovranno avvenire in assenza di traffico per cui sarà necessario mettere in atto, previa comunicazione preventiva agli Enti terzi ed in relazione alle necessità operative, nel periodo compreso tra le ore 08.00 del 06/09/2021 e le ore 17.00 del 11/09/2021 in orario notturno, alcuni provvedimenti restrittivi sul traffico in corrispondenza delle rampe di svincolo succitate, in conformità alle prescrizioni richiamate nel D.M. 10/07/2002 e s.m.i. e alle limitazioni vigenti;

- che la messa in atto dei suddetti provvedimenti comporterà la posa dei

cartelli e dei dispositivi segnaletici, atti alla segnalazione materiale della chiusura programmata, in anticipo rispetto agli orari prestabiliti di quel lasso di tempo occorrente per il completamento di tali operazioni;

- che di tali provvedimenti sarà data comunicazione anticipata agli utenti ed Enti interessati;

Visti

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 - comma 6, del Codice della Strada emesso con D.L. 30/4/1992, n. 285;
- gli articoli del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n° 495 del 16/12/1992) e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 e s.m.i. "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- la preventiva comunicazione con lettera prot. n. A4 - 6518/U del 02/09/2021 della S.A.T.A.P. S.p.A. al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali - Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova;

Ordina

- che siano materializzati i seguenti provvedimenti restrittivi sul traffico in conformità alle prescrizioni richiamate nel D.M. 10/07/2002 (e s.m.i.) adeguati alle limitazioni vigenti nel tratto di A4 oggetto dei lavori e secondo il programma operativo sotto riportato:

CARREGGIATA SUD (direzione A4 MILANO/VENEZIA)

Dalle ore 08.00 del 06/09/2021 alle ore 17.00 del 11/09/2021

SVINCOLO AUTOSTRADALE DI VOLPIANO SUD

- Chiusura rampa in uscita da A4 TORINO;

- che tutta la segnaletica verticale di preavviso prevista nel contesto del provvedimento restrittivo sul traffico sopra richiamato sia conforme a quanto prescritto dal D.M. 10/07/2002 (e s.m.i.) e adeguata alle limitazioni vigenti nel tratto di A4 oggetto dei lavori, sia evidenziata con luci luminose intermittenti come prescritto dall'art. 36 del Regolamento del Codice della Strada e sorvegliata da personale addetto al servizio di controllo e guardiania;

- che gli sbarramenti siano presidiati da personale addetto al servizio di guardiania;

- che tutta la segnaletica verticale presente su A4 non più funzionale e che va in contrasto con i provvedimenti restrittivi oggetto della presente ordinanza, sia oscurata con appositi dispositivi;

- che tutta la segnaletica necessaria all'indicazione dei percorsi alternativi da mettere in atto a seguito dei provvedimenti restrittivi di cui sopra, sia conforme a quanto prescritto dal D.M. 10/07/2002 (e s.m.i.);

Fa obbligo

a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza avrà validità dalle ore 08.00 del 06/09/2021 alle ore 17.00 del 11/09/2021 salvo anticipato termine dei lavori oppure ritardata fine lavori, per cause di forza maggiore o condizioni meteo

sfavorevoli, entro le 24 ore dalla scadenza sopraindicata.

Fatto, letto e confermato.

Torino, 02/09/2021

ESZACHT

Il Direttore di Esercizio
(Dott. Ing. Marco COMI)

Documento firmato digitalmente da Dott. Ing. Marco Comi